

BRITISH LORRY 3t LGOC B-TYPE


38027






GENERAL INSTRUCTION

SCALE
1:35

- ▣ HIGHLY DETAILED MODEL
- ▣ ACCURATE ENGINE
- ▣ CLEAR PARTS INCLUDED
- ▣ PHOTO-ETCHED PARTS INCLUDED
- ▣ DECAL SHEET FOR 3 VARIANTS



1 Carriage of coal in bags. London 1918.



ATTENTION

Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et s'éloigner la place de temps en temps.
Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux appropriés pour découper le plastique en recourant à un cutter ou une lime.
Vor la fin de cette colonne pour la signification des symboles.
Après l'assemblage peut rester des pièces inutilisées.

ZUR BEACHTUNG

Kleben und Farben nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zum Belüften öffnen.
Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück einer Modellschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.
Nach dem Zusammenbau des Modells können einzelne Teile übrig bleiben.

УВАГА

При використанні клею та фарб варто проводити роботи відкритим повітрям у приміщенні, що добре провітрюється.
Деталі відокремлювати від пластмаси ножицями або напилком разом з інструментом. Завжди обрізати місце зрізу за допомогою нафліку та наждачного паперу. Вивідані моделі виконувати згідно з етикеткою. Для зручності побудови можна деталі позначати номерами.
Після складання можуть залишатися невикористані деталі.

ATTENZIONE

Non usare colla o vernice vicino a fiamme scoperte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
Quando si staccano parti del modello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima. Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.
Dopo l'assemblaggio possono rimanere parti inutilizzate.

ВНИМАНИЕ


При использовании клея и красок все работы производить в проветриваемом помещении, удаленном от источников огня.
Детали отделять от пластика ножом или другим режущим инструментом. Зачищать облой и место среза при помощи наждачки и наждачной бумаги. Сборку моделей проводить согласно схеме сборки.
Для удобства сборки каждая деталь обозначена номером.
После сборки набора могут остаться неиспользованные детали.

CAUTION


When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room. When you take parts off from the runner frame, use modelling scissors or cutter.
See the bottom of this column for the meaning of symbols.
Extra details can remain after assembly of the kit.

PARTS


A



Ba




Gf




Ga
(Clear parts)

Gc
(Clear parts)

PE



Decal



COLORS CHART					
No	Valley	Mt. Color	AK RC	Mission Models	AMMO MG
01	70.097	090	RC-020	MM-008	A.MIG-0194
02	70.843	078	RC-013	MM-001	A.MIG-0485
03	70.950	032	RC-001	MMP-047	A.MIG-0046
04	70.951	042	RC-004	MMP-001	A.MIG-0050
05	70.998	161	RC-016	MM-008	A.MIG-0194
06	70.984	131	AK-709	MMW-011	A.MIG-0041
07	70.826	330	RC-035	MMP-033	A.MIG-0076
08	70.864	028	AK-457	MM-002	A.MIG-0191
09	70.862	127	RC-022	MMP-080	A.MIG-0032
10	70.953	004	RC-007	MMP-041	A.MIG-0048
11	71.818	824	RC-087	MMP-012	A.MIG-0093
12	70.957	003	RC-006	MMP-003	A.MIG-0049
13	70.969	066	RC-012	MMP-006	A.MIG-0060
14	70.992	013	RC-249	MMP-072	A.MIG-0059
					Color name
					Aluminum
					Gun Metal
					Black
					White
					Copper
					Dark Rust
					Brown
					Steel
					Tire Black
					Yellow
					Red Brown
					Red
					Green
					Grey



MADE 200
2 TEILE/PARTEN
FACILITARE 2 PEZZI
TWO 2 PCS
GÖR 2 ST
ГОТОВИТЬ 2ЧА ПЧА
КОНСТРУКЦИЯ 200



DO NOT COMB
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
ELIMAR
LIMAR
НЕ КОМБИНИРОВАТЬ КЛЕИ
НЕ КЛЕИТЬ



OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACILITATIVO
VULNERABILI
VULGAR
ВЫБРАТЬ
ВЫБИРАТЬ



OPEN HOLE
OFFENEN
FARE UN TROU
FORO APERTO
ABLA NESA
ОПНА НАЛЕТ
ОТКРЫВАТЬ
ПРОБИВАТЬ



REMOVE
ENTFERNEN
RETRAIRE
RETRAIRE
RITIRARE
AVLÄGNA
ОТБИРАТЬ
ВЫБИРАТЬ




BEND
BIEGEN
PLIERER
VOUS PLIER
PIEGARE
FLETT
SOGNA
СГИБАТЬ
СГИБАЮТЬ




SCRATCH BUILD
AM MEISTEN ZU MACHEN
FAIRE LE PLUS
RÉNOU
THE TIME
GÖR DER BAU
ГОТОВИТЬ СКОРО
ПРОБИВАТЬ

PARTS


Bc




Fb




Ef x2



Ge




Ed x2




INSTRUCTION

1 1




3













4







2 3 3



A 2










18


Headlight assembly option I (step 51, page 13)



Headlight assembly option II (step 51, page 13)




Wire ϕ - 0.3 mm, L - 19 mm
Scale 3:1




Scale 1:1


19









20




21












38




39




41




40




42




43



44




45



46

Headlight assembly option I
(step 51, page 13)





48


45

47


Headlight assembly option I
(step 51, page 13)



49




50 Repeat on the reverse side



51



Headlight assembly option I




Headlight assembly option II

PE13

52

A**B**

53




54

52B

53

52A




55


29

54

28



2 London 1918-1922.



3 Liverpool, early 20s.

